


I. Informacja dotycząca sposobu montażu wodomierza na wodę bezpowrotnie zużytą.

1. Określenie miejsca, w którym należy wykonać włączenia do instalacji wodociągowej:

- Wodomierz służący do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej należy zainstalować na oddzielnej instalacji wodociągowej za wodomierzem głównym, a przed punktem czerpalnym, z którego będzie pobierana woda bezpowrotnie zużyta;
- Instalację wodociągową dla dostarczania wody bezpowrotnie zużytej wnioskodawca zobowiązany jest wykonać w sposób trwały zgodnie z aktualną normą dotyczącą projektowania instalacji wodociągowej;
- Konstrukcję węzła wodomierza ogrodowego wnioskodawca winien wykonać według poniższego schematu:



L – dla wodomierza ϕ 15 – 170 mm

L_z – dla wodomierza ϕ 15 – 100 mm

1 – wodomierz

2 – łącznik – półrubunek

3 – Zawór kulowy

4 – Instalacja wodociągowa

5 – łącznik półrubunek

W przypadku, gdy zawory mają średnicę większą niż średnica wodomierza, należy w zawory wkręcić redukcję. Wtedy odległość L jest mierzona od redukcji do redukcji.

W przypadku zastosowania gotowych wsporników pod wodomierz (konsola) musi być zachowany wymiar L_z dla konkretnej średnicy wodomierza.

Minimalna odległość węzła wodomierza ogrodowego od ściany wynosi 10 cm;

- Zastosowany wodomierz powinien posiadać ważną cechę legalizacyjną;
- Pomieszczenie, w którym zostanie zamontowany wodomierz służący do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej powinno być łatwo dostępne, zapewniać temperaturę minimum 4⁰ C i mieć możliwość spuszczenia wody z instalacji zewnętrznej (odwodnienie całej instalacji ogrodowej w okresie niskich temperatur);
- Wodomierz służący do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej należy zamontować w pozycji pionowej na wysokości od 0,4 do 1,5 m nad posadzką.

2. Typ wodomierza służący do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej:

- **Wodomierz JS Dn 15, Qn 1,0 – 1,6 m³/h, R 80 - minimum** (np. firm: Madalena, Powogaz (Smart), Itron, Mirometr)

3. Odpowiedzialność eksploatacyjną i legalizacyjną za wodomierz służący do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej ponosi odbiorca (właściciel instalacji). Wodomierz służący do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej jest własnością Wnioskodawcy.

4. Wykonane prace należy zgłosić do odbioru Łobeskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o. pod numery 695-399-257, 691-280-756 i 691-722-501. W celu weryfikacji poprawności wykonanej instalacji.